

OBDⅡアダプター 車種別適合表

◆ご購入時の注意

OBDⅡアダプターのご購入前に下記内容を必ずご確認ください。

⚠ 重要

- ・適合表に記載のない車種や輸入車には、取付け・ご使用はできません。
- ・適合表に記載のある車種でも、年式や車両型式、エンジン形式が異なる車種への取付け・ご使用はできません。
- ・適合表の【取付対応ディップスイッチ設定】が『未調査』『×』の車両には取付け・ご使用はできません。
- ・本製品はノーマル車両を前提に設計されています。社外 ECU 装着車両、ECU が純正状態でない車両、ECU 周辺から社外電装品の電源を取っている場合などは、正常に動作しません。
また、OBDⅡコネクタを使用する他の製品とは併用できません。※ディーラーオプション品含む
- ・一部ディーラーオプションの電装品（ドアロック連動自動格納ミラー、セキュリティシステムなど）が正常に動作しない場合があります。
- ・OBDⅡアダプターを接続しても、車種によって表示できる情報は異なり表示できない項目があります。
- ・必ず適合表の【取付対応ディップスイッチ設定】の指定番号 1 ～ 15 の 15 タイプの中から設定し、ご使用ください。
指定番号と異なる状態で使用した場合、電源が ON にならない場合や、ON になっても正常な表示・動作を行わない場合があります。
※ OBD2-R1 は 1 ～ 13 の 13 タイプの中から設定してください。
- ・車種および車両により、初めて接続を行なった際、製品の電源が ON になるまでに数十秒～数分かかる場合があります。
また、車両電源 OFF 後に、再度本製品の電源が ON になる場合がありますが異常ではありません。しばらくすると電源は OFF になります。
- ・車両のマイナーチェンジや仕様変更により掲載情報と異なる場合には取付けできないことがあります。
- ・弊社対応製品のみ接続することができます。その他の製品に接続して発生した製品の故障、破損などに関しては一切責任を負いません。
- ・弊社対応製品の取付けによる車両や車載品の故障、事故等の付随的損害について弊社では一切責任を負いません。
- ・適合表に無い車種に取付けられた場合のサポートは一切行っておりません。取付けによる本体故障等の保証も対象外とさせていただきます。

最新情報はコムテックホームページ上でもお知らせしています。

ホームページアドレス <http://www.e-comtec.co.jp>

QRコードからも確認できます。



お問い合わせはこちら

株式会社 コムテック サービスセンター


受付時間 10:00 ～ 18:00 0561-36-5654

※弊社の都合により日時は変更する場合がございます。

◆車両 OBDⅡ コネクター位置

◆取付位置

- ・車両により OBDⅡ コネクターの位置が異なるため、適合表の【コネクター位置】に記載してある①～⑩の番号をご確認ください。
下記①～⑩の位置で車両 OBDⅡ コネクターを探して接続を行なってください。
- ・車両によってはカバーが付いていたり、コンソール内に設置されている場合があります。



番号	場所
①	アクセルペダル脇
②	運転席足元右側
③	運転席足元中央
④	運転席足元左側
⑤	センターコンソール右側
⑥	助手席足元右側
⑦	ステアリング右脇パネル裏側
⑧	助手席足元左側
⑨	センターコンソール左側
⑩	センターコンソール下

◆適合表の見方


◇ディップスイッチ設定方法

適合表の【ディップスイッチ設定】欄の番号を確認し、ディップスイッチを下記のように設定して下さい。

※ OBD2-R1 をご使用の方はディップスイッチの 1 ～ 4 を設定してください。

●ディップスイッチ設定 『1 ～ 15』：取付可能
『×』：取付不可
『未調査』：適合未調査車両

●適合表示項目 『○』：表示可
『×』：表示不可



◇ディップスイッチ設定一覧（15 タイプ）

1		1. OFF 2. OFF 3. OFF 4. OFF 5. OFF 6. OFF	6		1. ON 2. OFF 3. ON 4. OFF 5. OFF 6. OFF	11		1. OFF 2. ON 3. OFF 4. ON 5. OFF 6. OFF
2		1. ON 2. OFF 3. OFF 4. OFF 5. OFF 6. OFF	7		1. OFF 2. ON 3. ON 4. OFF 5. OFF 6. OFF	12		1. ON 2. ON 3. OFF 4. ON 5. OFF 6. OFF
3		1. OFF 2. ON 3. OFF 4. OFF 5. OFF 6. OFF	8		1. ON 2. ON 3. ON 4. OFF 5. OFF 6. OFF	13		1. OFF 2. OFF 3. ON 4. ON 5. OFF 6. OFF
4		1. ON 2. ON 3. OFF 4. OFF 5. OFF 6. OFF	9		1. OFF 2. OFF 3. OFF 4. ON 5. OFF 6. OFF	14		1. ON 2. OFF 3. ON 4. ON 5. OFF 6. OFF
5		1. OFF 2. OFF 3. ON 4. OFF 5. OFF 6. OFF	10		1. ON 2. OFF 3. OFF 4. ON 5. OFF 6. OFF	15		1. OFF 2. ON 3. ON 4. ON 5. OFF 6. OFF

※本適合表の『ディップスイッチ設定の番号』と『OBD II コネクター位置の番号』を間違え無いようにご注意ください。

OBD II アダプター適合表

平成25年11月現在



本製品はノーマル車両を前提に設計されています。社外ECU装着車両、ECUが純正状態でない車両、ECU周辺から社外電装品の電源を取っている場合などは、正常に動作しません。

※ 複数のディップスイッチ設定がある車種は、設定によって表示できる項目が異なるため、表示項目をご確認のうえ、お好みのディップスイッチ設定の番号を任意で設定してください。

※ OBD2-R2は、OBD2-R1より対応できる車種が増えました。

※ 一部インテリジェントAFS装備車でAFSランプが点灯・点滅する場合がありますが、異常ではありません。

レクサス

[illegible]

OBDⅡアダプター適合表

平成25年11月現在

- ⚠ 本製品はノーマル車両を前提に設計されています。社外ECU装着車両、ECUが純正状態でない車両、ECU周辺から社外電装品の電源を取っている場合などは、正常に動作しません。
- ※ 複数のディップスイッチ設定がある車種は、設定によって表示できる項目が異なるため、表示項目をご確認のうえ、お好みのディップスイッチ設定の番号を任意で設定してください。
- ※ OBD2-R2は、OBD2-R1より対応できる車種が増えました。
- ※ 一部インテリジェントAFS装備車でAFSランプが点灯・点滅する場合がありますが、異常ではありません。

トヨタ																			
行	車種	年式	車両型式	エンジン型式	コネクタ 位置	ディップスイッチ設定		回転数	スピード	点火 時期	スロットル 開度	エンジン 水温	吸気 温度	外気 温度	インマニ 圧	ブースト 圧	エンジン 吸気流量	インジェクタ 噴射時間	燃費
						OBD2-R2	OBD2-R1												
ア	アリスト	H9.08～H17.8	JZS161	2JZ-GTE	⑦	1	1	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○
			JZS160	2JZ-GE	⑦	1	1	○	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○	○
	アルテッツァ	H10.10～H17.8	GXE10	1G-FE	②	1	1	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○
			SXE10	3S-GE	②	1	1	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○
	アルファード	H14.05～H17.04	ANH10W, ANH15W	2AZ-FE	②	1	1	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○
			MNH10W, MNH15W	1MZ-FE	②	1	1	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○
		H17.04～H20.05	ANH10W, ANH15W	2AZ-FE	④	1	1	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○
			MNH10W, MNH15W	1MZ-FE	④	1	1	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○
		H20.05～H21.06	GGH20W, GGH25W	2GR-FE	②	10	10	○	○	○	×	○	○	×	×	×	○	○	○
						13	13	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×
			ANH20W, ANH25W	2AZ-FE	②	10	10	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	○	○
						13	13	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×
		H21.06～	GGH20W, GGH25W	2GR-FE	②	10	10	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×	○	○
						13	13	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×
			ANH20W, ANH25W	2AZ-FE	②	10	10	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×	○	○
						13	13	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×
	アルファードハイブリッド	H15.07～H23.10	ATH10W	2AZ-FXE	②	未調査	未調査												
		H23.11～	ATH20W	2AZ-FXE	②	10	10	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○
	アレックス	H13.01～	ZZE123	2ZZ-GE	②	1	1	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○
		H14.09～H16.03	NZE121	1NZ-FE	②	1	1	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○
	イプサム	H13.05～H21.10	ACM21W	2AZ-FE	②	1	1	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○
	ヴァンガード	H19.08～H24.12	GSA33W	2GR-FE	②	10	10	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○
		H19.08～	ACA33W, ACA38W	2AZ-FE	②	10	10	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○
	ウィッシュ	H15.01～H17.09	ZNE10G	1ZZ-FE	②	1	1	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○
		H15.04～H17.09	ANE10G, ANE11W	1AZ-FSE	②	1	1	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○
		H17.09～H21.04	ANE11W	1AZ-FSE	②	未調査	未調査												
			ZNE10G	1ZZ-FE	②	1	1	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○
			ZNE14G	1ZZ-FE	②	未調査	未調査												
			ZGE20W, ZGE25W	2ZR-FAE	②	10	10	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×	○	○
						13	13	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
			ZGE22W	3ZR-FAE	②	10	10	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×	○	○
						13	13	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
	ヴィッツ	H11.08～H17.02	SCP10	1SZ-FE	②	1	1	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○
		H12.10～H17.02	NCP10, NCP13, NCP15	2NZ-FE, 1NZ-FE	②	1	1	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○
		H14.12～H17.02	SCP13	2SZ-FE	②	未調査	未調査												
		H17.02～H19.08	NCP91	1NZ-FE	②	10	10	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○
			NCP95	2NZ-FE	②	未調査	未調査												
			KSP90	1KR-FE	②	10	10	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×	○	○
						13	13	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	×
			SCP90	2SZ-FE	②	10	10	○	○	○	×	○	○	×	×	×	○	○	○
						13	13	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×
		H22.12～	NCP131	1NZ-FE	②	10	10	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×	○	○
						13	13	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×
			NSP130	1NR-FE	②	10	10	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×	○	○
						13	13	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
			KSP130	1KR-FE	②	10	10	○	○	○	×	○	○	○	×	×	×	○	○
						13	13	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×
			NCP135	1NR-FE	②	未調査	未調査												
	ヴィッツターボ	H15.08～H17.02	NCP13	1NZ-FE (Turbo)	②	1	1	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
	ウィンダム	H15.07～H18.03	MCV30	1MZ-FE	②	1	1	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○

OBD II アダプター適合表

平成25年11月現在



本製品はノーマル車両を前提に設計されています。社外ECU装着車両、ECUが純正状態でない車両、ECU周辺から社外電装品の電源を取っている場合などは、正常に動作しません。

※ 複数のディップスイッチ設定がある車種は、設定によって表示できる項目が異なるため、表示項目をご確認のうえ、お好みのディップスイッチ設定の番号を任意で設定してください。

※ OBD2-R2は、OBD2-R1より対応できる車種が増えました。

※ 一部インテリジェントAFS装備車でAFSランプが点灯・点滅する場合がありますが、異常ではありません。

トヨタ																				
行	車種	年式	車両型式	エンジン型式	コネクタ 位置	ディップスイッチ設定		回転数	スピード	点火 時期	スロットル 開度	エンジン 水温	吸気 温度	外気 温度	インマニ 圧	ブースト 圧	エンジン 吸気流量	インジェクタ 噴射時間	燃費	
						OBD2-R2	OBD2-R1													
ア	ヴェルファイア	H20.05～H21.06	GGH20W, GGH25W	2GR-FE	②	10	10	○	○	○	×	○	○	×	×	×	○	○	○	
							13	13	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×	
			ANH20W, ANH25W	2AZ-FE	②	10	10	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	○	○
							13	13	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×	
		H21.06～	GGH20W, GGH25W	2GR-FE	②	10	10	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×	○	○	
							13	13	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×	
		ANH20W, ANH25W	2AZ-FE	②	10	10	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×	○	○	○	
						13	13	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×		
	ヴェルファイア ハイブリッド	H23.11～	ATH20W	2AZ-FXE	②	10	10	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	
	ヴェロッサ	H12.10～H16.04	JZX110	1JZ-GTE	②	1	1	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	
	ヴォクシー	H13.11～H16.08	AZR60G, AZR65G	1AZ-FSE	②	1	1	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	
		H16.08～H19.06	AZR60G, AZR65G	1AZ-FSE	②	1	1	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	
		H19.06～H22.03	ZRR70W/G, ZRR75W/G	3ZR-FAE	②	10	10	○	○	○	×	○	○	×	×	×	○	○	○	
							13	13	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×	
		H22.04～	ZRR70W, ZRR75W	3ZR-FAE	③	10	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ヴォルツ	H14.08～H16.04	ZZE136, ZZE137, ZZE138	1ZZ-FE	②	1	1	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	
	エスティマ	H12.03～H18.01	ACR30W, ACR40W	2AZ-FE	②	1	1	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	
		H12.01～H18.01	MCR30W, MCR40W	1MZ-FE	②	1	1	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	
		H18.01～	ACR50W, ACR55W	2AZ-FE	③	10	10	○	○	○	×	○	○	×	×	×	○	○	○	
							13	13	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×	
		GSR50W,GSR55W	2GR-FE	③	10	10	○	○	○	×	○	○	×	×	×	○	○	○		
	エスティマ ハイブリッド	H15.07～H18.06	AHR10W	2AZ-FXE	②	1	1	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	
		H18.06～	AHR20W	2AZ-FXE	②	10	10	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	
	オーリス	H18.10～H24.08	ZRE154H	2ZR-FE	②	10	10	○	○	○	×	○	○	×	×	×	○	○	○	
							13	13	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×	
		H24.08～	ZRE186H	2ZR-FAE	②	10	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	NZE181H	1NZ-FE	②	未調査	未調査															
カ	ガイア	H10.05～H14.08	SXM10G,SXM15G	3S-FE	②	×	×													
	カムリ	H13.09～H18.01	ACV30, ACV35	2AZ-FE	③	未調査	未調査													
		H18.01～H23.09	ACV40, ACV45	2AZ-FE	③	未調査	未調査													
	カムリ ハイブリッド	H23.09～	AVV50	2AR-FXE	③	10	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	カリーナ	H10.08～H13.12	AT212	5A-FE	⑦	1	1	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○		
	カルディア	H9.09～H14.09	ST210G,ST215W	3S-FE, 3S-GTE	⑦	1	1	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	
		H14.09～H17.01	ST246W	3S-GTE	②	1	1	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	
		H14.09～H17.01	AZT241W,AZT246W	1AZ-FSE	②	未調査	未調査													
		H17.01～H19.05	ST246W	3S-GTE	②	1	1	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	
	カローラ	H12.08～H13.10	NZE121	1NZ-FE	②	1	1	○	○	○	×	○	○	×	×	×	○	○	○	
	カローラアクシオ	H18.10～H24.05	NZE141,142,144	1NZ-FE	②	10	10	○	○	○	×	○	○	×	×	×	○	○	○	
							13	13	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×	
		H24.05～	NZE161, NZE164, NRE160	1NZ-FE, 1NR-FE	—	未調査	未調査													
		H25.08～	NKE165	1NZ-FXE	②	10	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	カローラスパシオ	H13.05～H19.06	ZZE122N	1ZZ-FE	②	1	1	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	
	カローラツーリングワゴン	H10.04～H12.08	AE100G	5A-FE	②	×	×													
	カローラフィールダー	H12.08～H18.10	ZZE122G, ZZE123G	1ZZ-FE, 2ZZ-GE	②	1	1	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	
			NZE121G	1NZ-FE	②	1	1	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	
		H18.10～H20.10	NZE141G	1NZ-FE	②	10	10	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	
			ZRE142G	2ZR-FE	—	未調査	未調査													
		H24.05～	NZE161G	1NZ-FE	②	10	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			NZE164G, ZRE162G	1NZ-FE, 2ZR-FAE	—	未調査	未調査													
	H25.08～	NKE165G	1NZ-FXE	②	10	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

OBDⅡアダプター適合表

平成25年11月現在

- ⚠ 本製品はノーマル車両を前提に設計されています。社外ECU装着車両、ECUが純正状態でない車両、ECU周辺から社外電装品の電源を取っている場合などは、正常に動作しません。
- ※ 複数のディップスイッチ設定がある車種は、設定によって表示できる項目が異なるため、表示項目をご確認のうえ、お好みのディップスイッチ設定の番号を任意で設定してください。
- ※ OBD2-R2は、OBD2-R1より対応できる車種が増えました。
- ※ 一部インテリジェントAFS装備車でAFSランプが点灯・点滅する場合がありますが、異常ではありません。

行	車種	年式	車両型式	エンジン型式	コネクタ 位置	ディップスイッチ設定		回転数	スピード	点火 時期	スロットル 開度	エンジン 水温	吸気 温度	外気 温度	インマニ 圧	ブースト 圧	エンジン 吸気流量	インジェクタ 噴射時間	燃費
						OBD2-R2	OBD2-R1												
カ	カローラランクス	H13.01～H18.09	NZE121, NZE124	1NZ-FE	②	1	1	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○
			ZZE123	2ZZ-GE	②	1	1	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○
		H14.09～H18.09	ZZE122, ZZE124	1ZZ-FE	—	未調査	未調査												
	カローラルミオン	H19.10～H21.12	NZE151N	1NZ-FE	②	10	10	○	○	○	×	○	○	×	×	×	○	○	○
						13	13	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×
			ZRE152N, ZRE154N	2ZR-FE	②	10	10	○	○	○	×	○	○	×	×	×	○	○	○
		H21.12～				13	13	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×
			NZE151N	1NZ-FE	②	未調査	未調査												
			ZRE152N, ZRE154N	2ZR-FAE	②	未調査	未調査												
	キャバリエ	H8.11～H12.09	TJG00	T2	②	×	×												
	クラウン	H9.07～H11.09	JZS151	1JZ-GE	②	1	1	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○
	クラウンアスリート	H11.09～H15.12	JZS171	1JZ-GTE	②	1	1	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○
		H15.12～H17.10	GRS182	3GR-FSE	③	10	10	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	×	×
		H17.10～H20.02	GRS184	2GR-FSE	③	10	10	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	×	×
		H20.02～H24.12	GRS200, GRS201, GRS203	4GR-FSE	③	10	10	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	×	×
			GRS204	2GR-FSE	③	10	10	○	○	○	×	○	○	○	×	×	×	×	×
						13	13	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×
		H24.12～	GRS210, GRS211	4GR-FSE	—	未調査	未調査												
			GRS214	2GR-FSE	③	10	10	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○
	クラウンエステート	H11.09～H15.12	JZS171W, 173W, 175W	1G-FE, 1JZ-GE/FSE/GTE, 2JZ-FSE	—	未調査	未調査												
	クラウンハイブリッド	H20.05～H22.02	GWS204	2GR-FSE	③	10	10	○	○	○	×	○	○	○	×	×	×	○	○
						13	13	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×
		H22.02～H25.01	GWS204	2GR-FSE	③	10	10	○	○	○	×	○	○	×	×	×	○	○	○
						13	13	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×
	クラウンマジェスタ	H16.07～H21.03	UZS186	3UZ-FE	③	未調査	未調査												
			URS206	1UR-FSE	③	10	10	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	×	×
		H21.03～H25.09	UZS207	3UZ-FE	③	10	10	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	×	×
			GWS214	2GR-FXE	—	未調査	未調査												
	クラウンロイヤル	H11.09～H15.12	JZS175	2JZ-FSE	②	1	1	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○
		H15.12～H17.10	GRS180	4GR-FSE	③	未調査	未調査												
		H24.12～	GRS210, GRS211	4GR-FSE	—	未調査	未調査												
	グランドハイエース	H11.08～H14.05	KCH10W, KCH16W	1KZ-TE	③	×	×												
	クルーガー	H12.11～H19.05	ACU20, ACU25W	2AZ-FE	②	1	1	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○
			MCU20, MCU25W	1MZ-FE	②	未調査	未調査												
	クルーガー ハイブリッド	H17.03～H19.05	MHU28W	3MZ-FE	②	10	10	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○
	クレスタ	H8.09～H12.10	GX100	1G-FE	①	1	1	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○
サ	サクシード	H22.06～	NCP58G, 59G, 51V, 55V	1NZ-FE	②	×	×												
	シエンタ	H15.09～H23.06	NCP81G, NCP85G	1NZ-FE	②	1	1	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○
			NCP81G, NCP85G	1NZ-FE	②	未調査	未調査												
	スーブラ	H9.08～H14.07	JZA80	2JZ-GTE (VVT-i)	②	1	1	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○
	スペイド	H24.07～	NCP141, NCP145	1NZ-FE	③	10	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			NSP140	1NR-FE	③	10	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	セプターステーションワゴン	H6.10～H8.06	SXV15W	5S-FE	③	×	×												
	セリカ	H11.09～H18.04	ZZT231	2ZZ-GE	②	1	1	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○
	セルシオ	H9.07～H12.08	UCF20	1UZ-FE	②	1	1	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○
		H12.08～H15.08	UCF30, UCF31	3UZ-FE	④	1	1	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○
		H15.08～H18.05	UCF30, UCF31	3UZ-FE	③	10	10	○	○	○	×	○	○	○	×	×	○	○	○
						13	13	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	×	×
	ソアラ	H13.04～H17.06	UZZ40	3UZ-FE	②	10	10	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○

OBDⅡアダプター適合表

平成25年11月現在

- ⚠ 本製品はノーマル車両を前提に設計されています。社外ECU装着車両、ECUが純正状態でない車両、ECU周辺から社外電装品の電源を取っている場合などは、正常に動作しません。
- ※ 複数のディップスイッチ設定がある車種は、設定によって表示できる項目が異なるため、表示項目をご確認のうえ、お好みのディップスイッチ設定の番号を任意で設定してください。
- ※ OBD2-R2は、OBD2-R1より対応できる車種が増えました。
- ※ 一部インテリジェントAFS装備車でAFSランプが点灯・点滅する場合がありますが、異常ではありません。

行	車種	年式	車両型式	エンジン型式	コネクタ 位置	ディップスイッチ設定		回転数	スピード	点火 時期	スロットル 開度	エンジン 水温	吸気 温度	外気 温度	インマニ 圧	ブースト 圧	エンジン 吸気流量	インジェクタ 噴射時間	燃費
						OBD2-R2	OBD2-R1												
タ	チェイサー	H8.09～H13.10	JZX100	1JZ-GE	①	1	1	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○
			GX100	1G-FE	①	1	1	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○
	デュエット	H10.09～H13.12	M100A, M110A	EJ-DE	①	×	×												
		H13.12～H16.06	M100A, M110A	EJ-VE	④	未調査	未調査												
ナ	ノア	H10.08～H15.08	SXN10, SXN15	3S-FE	②	1	1	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○
		H13.11～H16.08	AZR60G, AZR65G	1AZ-FSE	②	1	1	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○
		H16.08～H19.06	AZR60G, AZR65G	1AZ-FSE	②	1	1	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○
		H19.06～	ZRR70W/G, ZRR75W/G	3ZR-FAE	②	10	10	○	○	○	×	○	○	×	×	×	○	○	○
ハ	ハイエースワゴン	H16.08～	TRH219W	2TR-FE	③	13	13	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	×
						10	10	○	○	○	×	○	○	×	×	×	○	○	○
	ハイエースバン	H16.08～	TRH221K	2TR-FE	③	10	10	○	○	○	×	○	○	×	×	×	○	○	○
						13	13	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×
		H19.08～H22.07	KDH201V	1KD-FTV	③	10	10	○	○	×	×	○	○	×	○	○	×	×	×
		H22.07～	TRH200V	1TR-FE	③	10	10	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○
	ハイラックスサーフ	H14.11～H17.08	KDN215W	1KD-FTV	③	×	×												
		H17.07～H21.07	GRN215W	1GR-FE	③	10	10	○	○	○	×	○	○	×	×	×	○	○	○
						13	13	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×
	パッソ	H16.06～H17.12	KGC10	1KR-FE	②	未調査	未調査												
		H17.12～H22.02	KGC10	1KR-FE	②	13	13	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○
			QNC10	K3-VE	②	13	13	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○
		H22.02～	NGC30	1NR-FE	②	13	13	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○
			KGC30, KGC35	1KR-FE	②	13	13	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○
	パッソセット	H20.12～H24.03	M502E, M512E	3SZ-VE	—	未調査	未調査												
	ハリアー	H9.12～H12.11	SXU10W, SXU15W	5S-FE	②	未調査	未調査												
		H12.11～H15.02	MCU10W, MCU15W	1MZ-FE	②	未調査	未調査												
		H15.02～H16.07	ACU30W, ACU35W	2AZ-FE	②	1	1	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○
			MCU30W, 31W, 35W, 36W	1MZ-FE	②	1	1	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○
		H16.07～H18.01	ACU30W, ACU35W	2AZ-FE	②	1	1	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○
			MCU36W	1MZ-FE	②	×	×												
		H18.01～	ACU30W, ACU35W	2AZ-FE	②	×	×												
			GSU30W, 31W, 35W, 36W	2GR-FE	②	×	×												
	ハリアーハイブリッド	H17.03～H24.12	MHU38W	3MZ-FE	②	10	10	○	○	○	×	○	○	○	×	×	○	○	○
	ピクシスエボック	H24.05～	LA300A, 310A	KF	—	未調査	未調査												
	ピクシススペース	H23.09～	L575A, L585A	KF	—	未調査	未調査												
	ファンカーゴ	H11.08～H17.09	NCP20, NCP21, NCP25	1NZ-FE, 2NZ-FE	②	1	1	○	○	○	×	○	○	×	×	×	○	○	○
	ブラッツ	H11.08～H17.11	NCP12	1NZ-FE	②	1	1	○	○	○	×	○	○	×	×	×	○	○	○
			SCP11	1SZ-FE	②	1	1	○	○	○	×	○	○	×	×	×	○	○	○
	プリウス	H9.12～H12.05	NHW10	1NZ-FXE	②	1	1	○	○	○	×	○	○	×	×	×	○	○	○
		H15.09～H17.11	NHW20	1NZ-FXE	④	10	10	○	○	○	×	○	○	○	×	×	○	○	○
					④	13	13	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	×	×
		H17.11～H21.05	NHW20	1NZ-FXE	④	10	10	○	○	○	×	○	○	○	×	×	○	○	○
					④	13	13	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	×	×
		H21.05～	ZVW30	2ZR-FXE	②	10	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	プリウスα	H23.05～	ZVW40W, 41W	2ZR-FXE	②	10	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	プリウスPHV	H24.01～	ZVW35	2ZR-FXE	②	10	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ブレイド	H18.12～H24.04	AZE156H	2AZ-FE	②	未調査	未調査												
	プレビス	H13.06～H19.05	JCG10, JCG11, JCG15	1JZ-FSE, 2JZ-FSE	②	1	1	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○
	プレミオ	H13.12～H19.06	ZZT240	1ZZ-FE	②	1	1	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○
		H19.06～	ZRT260, 265	2ZR-FE	②	10	10	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○

OBD II アダプター適合表

平成25年11月現在



本製品はノーマル車両を前提に設計されています。社外ECU装着車両、ECUが純正状態でない車両、ECU周辺から社外電装品の電源を取っている場合などは、正常に動作しません。

※ 複数のディップスイッチ設定がある車種は、設定によって表示できる項目が異なるため、表示項目をご確認のうえ、お好みのディップスイッチ設定の番号を任意で設定してください。

※ OBD2-R2は、OBD2-R1より対応できる車種が増えました。

※ 一部インテリジェントAFS装備車でAFSランプが点灯・点滅する場合がありますが、異常ではありません。

トヨタ																				
行	車種	年式	車両型式	エンジン型式	コネクタ位置	ディップスイッチ設定		回転数	スピード	点火時期	スロットル開度	エンジン水温	吸気温度	外気温度	インマニ圧	ブースト圧	エンジン吸気流量	インジェクション噴射時間	燃費	
						OBD2-R2	OBD2-R1													
ハ	プログレ	H10.05～H19.05	JCG11	2JZ-GE	②	1	1	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	
			JCG15	1JZ-FSE	②	未調査	未調査													
	プロナード	H12.04～H15.11	MCX20	1MZ-FE	②	×	×													
	プロボックス	H14.07～H17.08	NCP58G, 59G,51V,55V	1NZ-FE	②	1	1	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×	○	○	
	ベルタ	H17.11～H24.06	SCP92/96	2SZ-FE	②	10	10	○	○	○	×	○	○	○	×	×	×	○	○	○
						13	13	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×		
	ボルテ	H16.07～H19.06 H19.06～H24.07 H24.07～	NNP10	2NZ-FE	②	1	1	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	
			NNP10	2NZ-FE	②	×	×													
			NCP141,NCP145	1NZ-FE	③	10	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			NSP140	1NR-FE	③	10	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
マ	マークⅡ	H8.09～H12.10	GX100	1G-FE	①	1	1	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	
			JZX100	1JZ-GE	①	1	1	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	
		H12.10～H16.11	GX110	1G-FE	②	未調査	未調査													
			JZX110	1JZ-FSE	②	未調査	未調査													
				1JZ-GTE	②	1	1	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	
	マークⅡクオリス	H11.08～H14.01	MCV21W	2MZ-FE	②	1	1	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	
	マークⅡブリット	H14.01～H19.05	JZX110W, GX110W	1JZ-GTE,1G-FE	②	1	1	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	
	マークX	H16.11～H18.10	GRX121	3GR-FSE	②	未調査	未調査													
			GRX120, GRX125	4GR-FSE	②	10	10	○	○	○	×	○	○	○	×	×	○	×	×	
		H21.10～	GRX130, GRX135	4GR-FSE	②	10	10	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	×	×	
マークXジオ	H19.09～	ANA10, ANA15, GGA10	2AZ-FE,2GR-FE	②	10	10	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○		
ラ	ライトエースノア	H10.12～H13.11	GF-SR40G	3S-FE	②	1	1	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	
	ラウム	H15.05～H18.12	NCZ20, NCZ25	1NZ-FE	③	未調査	未調査													
	ラクティス	H17.10～H19.12	NCP100, NCP105	1NZ-FE	②	10	10	○	○	○	×	○	○	×	×	×	○	○	○	
						13	13	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×		
		H22.11～	NSP120, NSP125	1NR-FE	②	10	10	○	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×	○	
						13	13	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×		
	ラッシュ	H18.01～	J200E, J210E	3SZ-VE	—	未調査	未調査													
	ランドクルーザー	H10.01～H14.08	UZJ100W	2UZ-FE	②	未調査	未調査													
			HDJ101K	1HD-FTE	②	×	×													
		H14.08～H19.09	UZJ100W	2UZ-FE	③	1	1	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	
			H19.09～	URJ202W	1UR-FE	②	10	10	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×	○	○
									13	13	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
	ランドクルーザープラド	H8.05～H14.10	KDJ95W	1KZ-TE	②	×	×													
			H14.10～H21.09	RZJ120W, 121W, 125W	3RZ-FE	②	未調査	未調査												
				KDJ120W, 121W, 125W	1KD-FTV	②	未調査	未調査												
		H15.02～H17.08	VZJ121W, 120W, 125W	5VZ-FE	②	未調査	未調査													
		H16.08～H21.09	TRJ125W, TRJ120W	2TR-FE	—	未調査	未調査													
H17.08～H21.09		GRJ120W, GRJ121W	1GR-FE	②	10	10	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×	○	○		
H21.09～		TRJ150W, GRJ150W,151W	1GR-FE,2TR-FE	—	未調査	未調査														
レジアス	H11.08～	RCH41W	3RZ-FE	②	×	×														

OBD II アダプター適合表

平成25年11月現在



 本製品はノーマル車両を前提に設計されています。社外ECU装着車両、ECUが純正状態でない車両、ECU周辺から社外電装品の電源を取っている場合などは、正常に動作しません。

※ 複数のディップスイッチ設定がある車種は、設定によって表示できる項目が異なるため、表示項目をご確認のうえ、お好みのディップスイッチ設定の番号を任意で設定してください。

※ OBD2-R2は、OBD2-R1より対応できる車種が増えました。

※ 一部ディーラーオプションの電装品が正常に動作しない場合があります。

ニッサン

行	車種	年式	車両型式	エンジン型式	コネクタ 位置	ディップスイッチ設定		回転数	スピード	点火 時期	スロットル 開度	エンジン 水温	吸気 温度	外気 温度	インマニ 圧	ブースト 圧	エンジン 吸気流量	インジェクタ 噴射時間	燃費	
						OBD2-R2	OBD2-R1													
1/A	AD	H18.12～H22.08	VAY12	CR12DE	②	3	3	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	
		H22.08～	VY12	HR15DE	②	13	13	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×	
	GT-R	H19.12～H23.11	R35	VR38DETT	③	×	×													
		H23.11～	R35	VR38DETT	②	13	13	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	
	NV200バネット	H21.05～	M20	HR16DE	②	13	13	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×	
	NV350キャラバン	H24.06～	KS2E26, KS4E26	QR25DE	③	13	13	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×		
ア	アベニール	H12.05～H17.10	W11	QG18DE	⑦	3	3	○	○	×	○	○	×	×	×	×	×	○	○	
		ウイングロード	H11.05～H17.11	WFY11	QG15DE	④	3	3	○	○	×	○	○	×	×	×	×	×	○	○
			WHNY11	QG18DE	④	3	3	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○	
	H17.11～		JY12	HR15DE	②	3	3	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×	○	○	
				MR18DE	②	3	3	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×	○	○	
	エクストレイル	H12.11～H19.08	NT30	QR20DE	⑦	3	3	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○
			PNT30	SR20VET	⑦	3	3	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×	×	○	○
		H20.09～	DNT31	M9R	②	×	×													
		H20.09～H21.11	NT31	MR20DE	②	3	3	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	
		H20.09～	T31, TNT31	MR20DE,QR25DE	②	未調査	未調査													
	H24.03～	NT31	MR20DE	②	13	13	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×		
	エルグランド	H14.05～H16.08	E51, NE51	VQ35DE	⑦	3	3	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	
		H16.12～H22.08	ME51	VQ25DE	⑦	3	3	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	
		H22.08～	PE52	VQ35DE	③	13	13	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×	
			TE52	QR25DE	③	13	13	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×	
			PNE52, TNE52	VQ35DE,QR25DE	③	未調査	未調査													
	オットィ	H17.06～H18.10	H91W	3G83 (NA)	⑤	6	6	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○
				3G83 (Turbo)	⑤	6	6	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	
		H18.10～	H92W	3G83 (NA)	⑤	6	6	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	
				3G83 (Turbo)	⑤	6	6	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	
カ	キックス	H20.10～H24.08	H59A	4A30	—	未調査	未調査													
	キャラバン	H18.06～	E25	KA20	③	3	3	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○	
	キューブ	H14.10～H17.05	BZ11	CR14DE	⑦	3	3	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	
		H17.05～H20.11	YZ11	HR15DE	⑦	3	3	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	
		H20.11～	Z12	HR15DE	②	13	13	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×	
	キューブキュービック	H15.09～H17.05	BGZ11	CR14DE	⑦	3	3	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×	○	○	
	クリッパー	H18.05～	U71V	3G83	④	6	6	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○	
グロリア	H11.06～H16.10	HY34	VQ30DD	④	3	3	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○	
			VQ30DET	④	3	3	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○		
		MY34	VQ25DD	④	×	×														
サ	サニー	H12.09～H16.10	FB15	QG15DE	③	3	3	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	
	シーマ	H13.01～H15.08	GF50	VK45DD	③	×	×													
		H15.08～H20.02	HF50	VQ30DET	④	3	3	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○	
		H24.05～	HGY51	VQ35HR	—	未調査	未調査													
	シルフィ	H24.12～	TB17	MRA8DE	—	未調査	未調査													
	ジューク	H22.06～	YF15	HR15DE	③	13	13	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×	
			NF15	MR16DDT	③	13	13	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×	
	スカイライン	H13.06～H18.11	V35	VQ25DD	②	3	3	○	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×	○	×
			HV35	VQ30DD	②	×	×													
		H15.06～H18.11	PV35, CPV35	VQ35DE	②	3	3	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	
		H18.11～	PV36	VQ35HR	②	×	×													
			V36	VQ25HR	②	×	×													
		H19.10～	CKV36	VQ37VHR	②	×	×													
	スカイラインクロスオーバー	H21.07～	J50	VQ37VHR	③	×	×													

OBD II アダプター適合表

平成25年11月現在



本製品はノーマル車両を前提に設計されています。社外ECU装着車両、ECUが純正状態でない車両、ECU周辺から社外電装品の電源を取っている場合などは、正常に動作しません。

※ 複数のディップスイッチ設定がある車種は、設定によって表示できる項目が異なるため、表示項目をご確認のうえ、お好みのディップスイッチ設定の番号を任意で設定してください。

※ OBD2-R2は、OBD2-R1より対応できる車種が増えました。

※ 一部ディーラーオプションの電装品が正常に動作しない場合があります。

ニッサン

行	車種	年式	車両型式	エンジン型式	コネクタ 位置	ディップスイッチ設定		回転数	スピード	点火 時期	スロットル 開度	エンジン 水温	吸気 温度	外気 温度	インマニ 圧	ブースト 圧	エンジン 吸気流量	インジェクタ 噴射時間	燃費	
						OBD2-R2	OBD2-R1													
サ	ステージア	H13.10～H16.08	NM35	VQ25DET	③	3	3	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	
			M35	VQ25DD	③	3	3	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	×	
		H16.08～H19.06	PM35	VQ35DE	③	×	×													
	セドリック	H11.06～H16.10	HY34	VQ30DD	④	3	3	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○
				VQ30DET	④	3	3	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	○	○
			MY34	VQ25DD	④	×	×													
	セフィーロ	H10.12～H15.03	A33	VQ20DE	④	×	×													
	セレナ	H11.06～H13.12	PC24, PNC24	SR20DE	②	3	3	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	○	○
		H13.12～H17.05	TC24	QR20DE	③	×	×													
		H17.05～H18.12	C25, NC25	MR20DE	①	3	3	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○
H18.12～H19.12		C25, NC25	MR20DE	①	3	3	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○	
H22.11～		HC26, HFC26	MR20DD+モーター	③	13	13	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	×	×	
		C26, NC26	MR20DD	③	13	13	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	×	×	
タ	ティーダ	H16.09～H20.01	C11, NC11	HR15DE	⑦	3	3	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○
		H17.01～H21.10	JC11	MR18DE	⑦	3	3	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○
	ティーダラティオ	H16.10～H20.01	SC11, SNC11	HR15DE	⑦	3	3	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×	×	○	○
		H20.01～H24.10	SC11, SNC11	HR15DE	—	未調査	未調査													
	ティノ	H10.12～H15.05	V10	QG18DE	④	3	3	○	○	×	○	○	×	×	×	×	×	×	○	○
		ティアナ	H15.02～H20.06	J31	VQ23DE	③	3	3	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○
	H20.06～H24.06		FJ32	VQ35DE	③	13	13	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	×	×
	H20.06～		J32, TNJ32	VQ25DE	③	13	13	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	×	×
	デイズ	H25.06～	B21W	3B20 (NA)	③	12	12	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
				3B20 (Turbo)	③	12	12	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○
デュアリス	H19.05～	J10, NJ10	MR20DE	②	未調査	未調査														
ナ	ノート	H17.01～H22.12	E11	HR15DE	⑦	3	3	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×	×	○	○
		H24.09～	E12, NE12	HR12DDR	②	13	13	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	×	×
				HR12DE	②	13	13	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	×	×
ピノ	H19.01～H22.02	HC24S	K6A	④	9	9	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○
ハ	フーガ	H16.10～H19.12	Y50	VQ25DE	④	×	×													
			PY50, PNY50	VQ35DE	④	3	3	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○
		H17.08～H19.12	GY50	VK45DE	④	3	3	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○
				KY51	VQ37VHR	③	13	13	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
				KNY51	VQ37VHR	③	13	13	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×
	フーガハイブリッド	H22.11～	HY51	VQ35HR	—	未調査	未調査													
	フェアレディZ	H14.07～H16.09	Z33	VQ35DE	②	3	3	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○
		H19.01～H20.12	Z33	VQ35HR	②	×	×													
		H20.12～	Z34	VQ37VHR	③	13	13	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	×	×
	プリメーラ	H10.09～H13.01	QP11	QG18DE, QG18DD	⑦	×	×													
		H13.01～H17.12	TP12, RP12, HP12	QR20DE, SR20VE, QR25DD	④	3	3	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	○	○
	プリメーラワゴン	H13.01～H17.12	WTP12, WTPN12, WRP12	QR20DE, SR20VE, QR25DD	④	3	3	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	○	○
	ブルーバード	H10.09～H13.09	QU14	QG18DE	②	×	×													
	ブルーバードシルフィ	H12.08～H17.12	QG10	QG18DE	④	3	3	○	○	×	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○
		H17.12～H24.12	G11	HR15DE	②	未調査	未調査													
プレサージュ	H10.06～H15.07	TNU30	QR25DE (NEO)	⑦	3	3	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○	
	H15.07～H18.05	TU31	QR25DE	③	3	3	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×	×	○	○	
マ	マーチ	H14.03～H22.07	BK12	CR14DE	⑦	3	3	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×	×	○	○
			AK12	CR12DE	⑦	3	3	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×	×	○	○
		H22.07～	K13	HR12DE	②	13	13	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	×	×
	ムラーノ	H16.09～H20.09	PZ50, PNZ50	VQ35DE	②	3	3	○	○	○	×	○	○	○	×	×	×	×	○	○
H17.12～H20.09		TZ50	QR25DE	③	未調査	未調査														

 **本製品はノーマル車両を前提に設計されています。社外ECU装着車両、**
 ※ 複数のディップスイッチ設定がある車種は、設定によって表示できる項目
 ※ **OBD2-R2は、OBD2-R1より対応できる車種が増えました。**
 ※ 一部ディーラーオプションの電装品が正常に動作しない場合があります。

[illegible]

OBDⅡアダプター適合表

平成25年11月現在

- ⚠ 本製品はノーマル車両を前提に設計されています。社外ECU装着車両、ECUが純正状態でない車両、ECU周辺から社外電装品の電源を取っている場合などは、正常に動作しません。
- ※ 複数のディップスイッチ設定がある車種は、設定によって表示できる項目が異なるため、表示項目をご確認のうえ、お好みのディップスイッチ設定の番号を任意で設定してください。
- ※ OBD2-R2は、OBD2-R1より対応できる車種が増えました。

ホンダ

行	車種	年式	車両型式	エンジン型式	コネクタ 位置	ディップスイッチ設定		回転数	スピード	点火 時期	スロットル 開度	エンジン 水温	吸気 温度	外気 温度	インマニ 圧	ブースト 圧	エンジン 吸気流量	インジェクション 噴射時間	燃費	
						OBD2-R2	OBD2-R1													
1/A	CR-V	H13.09～H18.10	RD4, RD5	K20A	⑤	×	×													
		H16.09～H18.10	RD6	K24A	④	4	4	○	○	○	○	○	×	×	○	○	×	○	○	
							5	5	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	×	
			H18.10～H23.12	RE3	K24A	—	未調査	未調査												
			RE4	K24A	④	11	11	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	
		H23.12～	RM1, RM4	R20A,K24A	—	未調査	未調査													
	CR-Z	H22.02～H24.09	ZF1	LEA	④	11	11	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	
		H24.09～	ZF2	LEA	④	11	11	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	
	HR-V	H10.09～H15.10	GH1, GH2	D16A	⑨	5	5	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	×	
	N BOX	H23.12～	JF1	S07A	④	11	11	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	
	N BOX カスタム	H23.12～	JF1	S07A	④	11	11	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	
	N BOX+	H24.07～	JF1	S07A	④	11	11	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	
	N BOX+カスタム	H24.07～	JF1	S07A	④	11	11	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	
N-ONE	H24.11～	JG1, JG2	S07A	④	11	11	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○		
NSX	H9.02～H17.12	NA1	C30A	④	×	×														
S2000	H11.04～H17.11	AP1	F20C	⑨	4	4	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○	
					5	5	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	×		
	H17.11～H21.09	AP2	F22C	⑥	11	11	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○		
ア	アヴァンシア	H11.09～H15.07	TA1, TA2	F23A	⑨	4	4	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	○	○
						5	5	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	×	
	アコード	H11.01～H14.10	CF3	F18B	⑨	4	4	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○
						5	5	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	×	
		H11.01～H14.10	CF4, CF5	F20B	⑨	4	4	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○
						5	5	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	×	
		H14.10～H20.12	CL7, CL8, CL9	K20A,K24A	②	未調査	未調査													
		H20.12～H25.03	CU1, CU2	R20A,K24A	②	未調査	未調査													
	アコードツアラー	H20.12～H25.03	CW1	R20A	⑨	未調査	未調査													
			CW2	K24A	②	11	11	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
	アコードハイブリッド	H25.06～	CR6	LFA	②	11	11	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
	アコードユーロR	H12.06～H14.10	CL1	H22A	⑨	×	×													
		H14.12～H20.11	CL7	K20A	②	4	4	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○
							5	5	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	×
	アコードワゴン	H9.10～H14.11	CF6, CF7	F23A	②	×	×													
		H11.01～H14.11	CH9	H23A	⑨	4	4	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○
							5	5	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	×
		H14.11～H20.12	CM2, CM3	K24A	②	5	5	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	×	
			CM1	K20A	②	未調査	未調査													
	インサイト	H11.11～H18.06	ZE1	ECA-MF2	②	×	×													
		H21.02～	ZE2	LDA	④	11	11	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
	インサイトエクスクルーシブ	H23.11～	ZE3	LEA	④	11	11	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
	インスパイア	H15.06～H19.12	UC1	J30A	②	5	5	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×
		H19.12～H24.10	CP3	J35A	②	未調査	未調査													
	インテグラ	H13.07～H19.02	DC5	K20A	④	5	5	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×
	インテグラタイプR	H13.07～H19.02	DC5	K20A	⑤	4	4	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	×	○	○
							5	5	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	×
							4	4	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×
	エアウェイブ	H17.04～H19.06	GJ1	L15A	④	5	5	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×
	エLEMENT	H15.04～H17.07	YH2	K24A	④	×	×													
	エディックス	H16.07～H21.08	BE1, BE2, BE3, BE4	D17A,K20A	④	未調査	未調査													
		H18.11～H21.08	BE8	K24A	④	11	11	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○

OBD II アダプター適合表

平成25年11月現在

- 
本製品はノーマル車両を前提に設計されています。社外ECU装着車両、ECUが純正状態でない車両、ECU周辺から社外電装品の電源を取っている場合などは、正常に動作しません。
- 
 複数のディップスイッチ設定がある車種は、設定によって表示できる項目が異なるため、表示項目をご確認のうえ、お好みのディップスイッチ設定の番号を任意で設定してください。
- 
OBD2-R2は、OBD2-R1より対応できる車種が増えました。

ホンダ																			
行	車種	年式	車両型式	エンジン型式	コネクタ位置	ディップスイッチ設定		回転数	スピード	点火時期	スロットル開度	エンジン水温	吸気温度	外気温度	インマニ圧	ブースト圧	エンジン吸気流量	インジェクタ噴射時間	燃費
						OBD2-R2	OBD2-R1												
サ	ゼスト	H18.03～H20.12	JE1, JE2	P07A (Turbo)	④	4	4	○	○	○	○	○	×	×	○	○	×	○	○
				P07A (NA)	④	5	5	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	×
		H20.12～H24.11	JE1, JE2	P07A (NA)	④	4	4	○	○	○	○	○	×	×	○	○	×	○	○
				P07A	④	5	5	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	×
	ゼストスパーク	H20.12～H24.11	JE1, JE2	P07A (NA)	—	未調査	未調査												
ハ	バモス	H11.06～H13.09	HM1	E07Z (Turbo)	⑨	4	4	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	○	○
				E07Z (Turbo)	⑨	5	5	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	×
		H13.09～H19.02	HM2	E07Z (Turbo)	⑨	未調査	未調査												
				E07Z (Turbo)	⑨	未調査	未調査												
		H19.02～	HM1	E07Z (Turbo)	⑨	4	4	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	○	○
	バモスホビオ	H15.04～	HM3, HM4	E07Z	⑨	5	5	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	×
	フィット	H13.06～H15.10	GD1, GD2	L13A	⑤	未調査	未調査												
				L13A	⑤	4	4	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○
		H14.09～H16.06	GD3, GD4	L15A	⑤	5	5	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	×
				L15A	⑤	4	4	○	○	○	○	○	×	×	○	○	×	○	○
		H16.06～H19.10	GD1	L13A	④	5	5	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	×
		H19.10～H25.09	GE6	L13A	④	11	11	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○
			GE8	L15A	④	11	11	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○
		H25.09～	GK3	L13B	④	11	11	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○
	フィットアリア	H16.03～H21.01	GK5	L15B	④	11	11	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○
	フィットシャトル	H23.06～	GD8	L15A	④	5	5	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	×
	フィットシャトルハイブリッド	H23.06～	GG7	L15A	④	11	11	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○
	フィットハイブリッド	H23.06～	GP2	MF6	④	11	11	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○
	フィットハイブリッド	H22.10～	GP1	MF6	④	11	11	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○
			GP4	MF6	—	未調査	未調査												
	フリード	H20.05～	GB3	L15A	④	11	11	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○
			GB4	L15A	④	未調査	未調査												
	フリードスパイク	H22.07～	GB3	L15A	④	11	11	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○
			GB4	L15A	④	未調査	未調査												
	フリードスパイクハイブリッド	H23.10～	GP3	LEA	④	11	11	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○
	フリードハイブリッド	H23.10～	GP3	LEA	④	11	11	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○
マ	モビリオ	H13.12～H20.06	GB1, GB2	L15A	⑤	未調査	未調査												
	モビリオスパイク	H14.09～H20.06	GK1, GK2	L15A	⑤	4	4	○	○	○	○	○	×	×	○	○	×	○	○
				L15A	⑤	5	5	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	×
ラ	ライフ	H9.04～H10.10	JA4	E07A	⑧	×	×												
		H10.10～H13.05	JB1, JB2	E07Z	⑧	未調査	未調査												
		H13.05～H15.09	JB1	E07Z	⑧	4	4	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○
				E07Z	⑧	5	5	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	×
		H15.09～H20.11	JB2	E07Z	⑧	未調査	未調査												
				E07Z	⑧	4	4	○	○	○	○	○	×	×	○	○	×	○	○
		H15.10～H20.11	JB5	P07A	⑤	5	5	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	×
				P07A	⑤	未調査	未調査												
	ライフダンク	H20.11～	JB7, JB8	P07A (Turbo)	⑤	未調査	未調査												
		H20.11～	JC1	P07A	④	11	11	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○
	ラグレイト	H12.12～H15.09	JB3	E07Z	⑧	4	4	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○
				E07Z	⑧	5	5	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	×

OBD II アダプター適合表

平成25年11月現在



本製品はノーマル車両を前提に設計されています。社外ECU装着車両、ECUが純正状態でない車両、ECU周辺から社外電装品の電源を取っている場合などは、正常に動作しません。

※ 複数のディップスイッチ設定がある車種は、設定によって表示できる項目が異なるため、表示項目をご確認のうえ、お好みのディップスイッチ設定の番号を任意で設定してください。

※ OBD2-R2は、OBD2-R1より対応できる車種が増えました。

ホンダ

[illegible]

OBD II アダプター適合表

平成25年11月現在



本製品はノーマル車両を前提に設計されています。社外ECU装着車両、ECUが純正状態でない車両、ECU周辺から社外電装品の電源を取っている場合などは、正常に動作しません。

※ 複数のディップスイッチ設定がある車種は、設定によって表示できる項目が異なるため、表示項目をご確認のうえ、お好みのディップスイッチ設定の番号を任意で設定してください。

※ OBD2-R2は、OBD2-R1より対応できる車種が増えました。

※ 標準装備のセキュリティアラームを「動作する」に変更しても、純正キーレス操作によるセキュリティアラームがセットできない場合があります。

ミツビシ

行	車種	年式	車両型式	エンジン型式	コネクタ 位置	ディップスイッチ設定		回転数	スピード	点火 時期	スロットル 開度	エンジン 水温	吸気 温度	外気 温度	インマニ 圧	ブースト 圧	エンジン 吸気流量	インジェクション 噴射時間	燃費
						OBD2-R2	OBD2-R1												
1/A	eKアクティブ	H16.05～H18.09	H81W	3G83	⑤	未調査	未調査												
	eKカスタム	H25.06～	B11W	3B20 (NA)	③	12	12	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○
				3B20 (Turbo)	③	12	12	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○
	eKクラッシー	H15.05～H17.12	H81W	3G83 (NA)	⑤	未調査	未調査												
	eKスポーツ	H14.09～H18.09	H81W	3G83	⑤	未調査	未調査												
		H18.09～	H82W	3G83	⑤	未調査	未調査												
	eKワゴン	H13.10～H18.09	H81W	3G83 (NA)	⑤	6	6	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○
		H18.09～H25.06	H82W	3G83 (NA)	—	未調査	未調査												
		H25.06～	B11W	3B20 (NA)	③	12	12	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○
	FTO	H9.02～H12.09	DE3A	6A12	③	×	×												
i	H18.01～	HA1W	3B20	④	12	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	
i-MiEV	RVR	H22.04～	HA3W	Y4F1	④	×	×												
		H9.11～H15.01	N61W, N73WG	4G93/4G63	④	×	×												
		H22.02～	GA3W, GA4W	4B10,4J10	②	12	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ア	アウトランダー	H17.10～H24.10	CW4W, CW5W	4B11,4B12	④	12	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		H24.10～	GF7W, GF8W	4J11,4J12	②	未調査	未調査												
	アウトランダーPHEV	H25.01～	GG2W	4B11	②	12	12	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○
	エアトレック	H14.10～H17.10	CU2W, CU4W	4G63,4G64	③	6	6	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○
エクリプス	H9.05～H12.09	D32A	4G63 (Turbo)	③	×	×													
カ	ギャラン	H10.08～	EC5A	6A13 (Turbo)	③	×	×												
	ギャランフォルティス	H20.07～	CY3A, CY4A, CY6A	4B10,4B11	②	12	12	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○
	ギャランフォルティススポーツバック	H20.12～	CX4A, CX6A	4B10,4B11	②	12	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	グランディス	H15.05～H21.03	NA4W	4G69	⑤	6	6	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○
	コルト	H14.11～H18.11	Z21A, Z25A, Z26A, Z27A	4A90,4G19,4G15	⑤	6	6	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○
		H18.11～H24.10	Z21A, Z22A, Z23A, Z24A	4A90,4A91	④	6	6	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○
	コルトプラス	H16.10～H18.11	Z21W, Z22W, Z23W, Z24W	4A90,4A91	④	6	6	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×	○	○
		H18.11～	Z21W, Z22W, Z23W, Z24W	4A90,4A91	④	未調査	未調査												
	コルトラリーアートバージョンR	H18.05～H19.11	Z27A, Z27AG	4G15	⑤	6	6	○	○	○	×	○	○	×	×	×	○	○	○
	H22.06～	Z27AG	4G15	⑤	6	6	○	○	○	×	○	○	×	×	×	○	○	○	
サ タ	シャリオグランディス	H9.10～H15.05	N84W	4G64	③	×	×												
	チャレンジャー	H9.08～H13.10	K99W	6G74	③	×	×												
	ディアマンテ	H7.10～H14.10	F36A	6G72	③	×	×												
		H11.09～H12.08	F31A, F41A	6G73	③	×	×												
	ディオ	H12.01～H18.03	CR5W, CR6W, CR9W	4G94	③	未調査	未調査												
	デリカスペースギア	H6.05～H19.01	PD6W, PD8W	6G72,4M40	③	×	×												
	デリカ D : 2	H23.03～	MB15S	K12B	④	×	×												
	デリカ D : 3	H23.10～	BM20	HR16DE	②	未調査	未調査												
	デリカ D : 5	H19.01～	CV5W	4B12 MIVEC	②	12	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		H23.12～	CV2W	4J11 MIVEC	②	未調査	未調査												
		H25.01～	CV1W	4N14	②	12	12	○	○	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×
	トップBJ	H10.10～H15.08	H42A	3G83 (NA)	②	×	×												
	トップBJワイド	H11.01～H13.06	H43A	4A31	②	×	×												
	トップ	H20.09～	H82A	3G83	—	未調査	未調査												
	ハ	パジェロ	H10.02～H11.09	V45W	6G74	②	×	×											
		H11.09～H12.08	V68W, V78W	4M41	②	×	×												
		H12.08～H14.09	V65W, V75W	6G74	④	未調査	未調査												
		H14.09～H18.10	V63W, V73W	6G72	④	未調査	未調査												
		H15.09～H17.11	V75W, V77W	6G74	④	未調査	未調査												
		H18.10～	V93W, V97W, V98W	4M41,6G72,6G75	④	未調査	未調査												
			V83W, V87W, V88W	4M41,6G72,6G75	④	未調査	未調査												

ミツビシ

OBD II アダプター適合表

平成25年11月現在



 本製品はノーマル車両を前提に設計されています。社外ECU装着車両、ECUが純正状態でない車両、ECU周辺から社外電装品の電源を取っている場合などは、正常に動作しません。

※ 複数のディップスイッチ設定がある車種は、設定によって表示できる項目が異なるため、表示項目をご確認のうえ、お好みのディップスイッチ設定の番号を任意で設定してください。

※ OBD2-R2は、OBD2-R1より対応できる車種が増えました。

マツダ

行	車種	年式	車両型式	エンジン型式	コネクタ 位置	ディップスイッチ設定		回転数	スピード	点火 時期	スロットル 開度	エンジン 水温	吸気 温度	外気 温度	インマニ 圧	ブースト 圧	エンジン 吸気流量	インジェクション 噴射時間	燃費
						OBD2-R2	OBD2-R1												
1/A	AZ-オフロード	H10.10～	JM23W	K6A	—	未調査	未調査												
	AZ-ワゴン	H10.10～H15.10	MD11S/12S/21S/22S	F6A,K6A	—	未調査	未調査												
		H15.10～H20.09	MJ21S/22S	K6A	—	未調査	未調査												
		H20.09～H24.12	MJ23S	K6A	—	未調査	未調査												
	CX-5	H24.02～	KEEFW,KEEAW	PE-VPS	—	未調査	未調査												
			KE2FW,KE2AW	SH-VPTS	②	13	13	○	○	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×
	CX-7	H18.12～H23.12	ER3P	L3-VDT	②	未調査	未調査												
	MPV	H18.02～	LY3P	L3-VE, L3-VDT	②	13	13	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	○
	RX-8	H15.04～H18.08	SE3P	13B-MSP	②	13	13	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○
H18.08～H20.03		SE3P	13B-MSP	②	13	13	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×	
H20.03～H24.06		SE3P	13B-MSP	②	13	13	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	
ア	アクセラ	H15.10～H16.04	BKEP	LF-DE	②	13	13	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	
			BK3P	L3-VE	⑦	13	13	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	
		H21.06～	BLEFP	LF-VDS	⑦	13	13	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	×	
	アクセラスポーツ	H15.10～H16.04	BKEP	LF-DE	②	13	13	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
				BK3P	L3-VE	⑦	13	13	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○
			H21.06～	BLEFW	LF-VDS	⑦	13	13	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	×
	アテンザスポーツ	H14.05～H20.01	GG3S	L3-VE	③	13	13	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○
		H20.01～H24.11	GH5FS	L5-VE	②	13	13	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	×
	アテンザスポーツワゴン	H20.01～	GHEFW,GH5FW,GH5AW	LF-VD,L5-VE	—	未調査	未調査												
アテンザセダン	H20.01～H24.11	GH5AP	L5-VE	②	13	13	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	×	
	H24.11～	GJ2FP	SH-VPTR	②	13	13	○	○	×	○	○	○	○	×	×	○	×	×	
		GJEFP,GJ5FP	SH-VPTR	—	未調査	未調査													
カ	キャロル	H21.12～	HB25S	K6A	—	未調査	未調査												
サ	スクラム	H17.09～H18.03	DG64W	K6A	②	9	9	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○
タ	デミオ	H14.08～H18.11	DY3W,DY5W	ZJ-VE,ZY-VE	②	未調査	未調査												
		H19.07～	DE3FS,DE5FS	ZJ-VE,ZY-VE	②	13	13	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	×
		H23.06～	DEJFS	P3-VPS	⑦	13	13	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	×
ハ	ビアンテ	H20.07～	CC3FW	L3-VE	②	13	13	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○
	フレアワゴン	H24.06～H25.04	MM21S	K6A	—	未調査	未調査												
		H25.04～	MM32S	R06A	—	未調査	未調査												
	プレマシー	H17.02～H19.09	CR3W	L3-VE	⑦	13	13	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○
			CREW	LF-VE	⑦	13	13	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○
		H22.07～	CWEFW	LF-VDS	②	13	13	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	×
ベリーサ	H16.06～	DC5W, DC5WR	ZY-VE	②	13	13	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	
マ	マツダスピードアクセラ	H18.06～H21.06	BK3P	L3-VDT	⑦	13	13	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		H21.06～	BL3FW	L3-VDT	⑦	13	13	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	×
ラ	ロードスター	H18.04～	NCEC	LF-VE	②	13	13	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○

OBDⅡアダプター適合表

平成25年11月現在

- ⚠ 本製品はノーマル車両を前提に設計されています。社外ECU装着車両、ECUが純正状態でない車両、ECU周辺から社外電装品の電源を取っている場合などは、正常に動作しません。
- ※ 複数のディップスイッチ設定がある車種は、設定によって表示できる項目が異なるため、表示項目をご確認のうえ、お好みのディップスイッチ設定の番号を任意で設定してください。
- ※ OBD2-R2は、OBD2-R1より対応できる車種が増えました。
- ※ レーダーの電源が切れるまでに数十秒～数分かかる車両があります。

スバル

行	車種	年式	車両型式	エンジン型式	コネクタ 位置	ディップスイッチ設定		回転数	スピード	点火 時期	スロットル 開度	エンジン 水温	吸気 温度	外気 温度	インマニ 圧	ブースト 圧	エンジン 吸気流量	インジェクタ 噴射時間	燃費
						OBD2-R2	OBD2-R1												
1/A	BRZ	H24.03～	ZC6	FA20	④	10	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
	R1	H17.01～H22.03	RJ1, RJ2	EN07	②	×	×												
	R2	H15.12～H22.03	RC1, RC2	EN07	②	×	×												
	XV	H24.10～	GP7	FB20	②	7	7	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	○	○
						13	13	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
ア	インプレッサ	H10.09～H12.08	GC8 F,G型	EJ20 (Turbo)	②	7	7	○	○	○	○	○	×	×	○	○	×	○	○
		H12.08～H13.09	GD9 A型	EJ20 (NA)	②	未調査	未調査												
		H12.08～H14.10	GDA A,B型	EJ20 (Turbo)	③	7	7	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○
		H12.10～H13.08	GDB A型	EJ20 (Turbo)	③	7	×	○	○	○	○	○	×	×	○	○	×	○	○
		H13.09～H14.10	GDB B型	EJ20 (Turbo)	②	7	×	○	○	○	○	○	×	×	○	○	×	○	○
		H14.10～H16.06	GDA C,D型	EJ20 (Turbo)	③	未調査	未調査												
			GDB C,D型	EJ20 (Turbo)	③	7	×	○	○	○	○	○	×	×	○	○	×	○	○
		H16.06～H18.06	GDA E,F型	EJ20 (Turbo)	③	7	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○
			GDB E,F型 (S203含む)	EJ20 (Turbo)	③	7	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○
		H19.06～H20.10	GH8	EJ20 (Turbo)	③	7	7	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○
		H19.10～H21.02	GRB	EJ20 (Turbo)	③	7	7	○	○	○	×	○	○	×	○	○	×	○	○
						13	13	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
		H21.02～	GRF	EJ25 (Turbo)	③	7	7	○	○	○	×	○	○	×	○	○	×	○	○
						13	13	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
		H22.06～	GVB	EJ20 (Turbo)	③	7	7	○	○	○	×	○	○	×	○	○	×	○	○
						13	13	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
	H22.06～	GVF	EJ25 (Turbo)	③	7	7	○	○	○	×	○	○	×	○	○	×	○	○	
					13	13	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
	インプレッサG4	H23.12～	GJ2, GJ3, GJ6, GJ7	FB20	②	7	7	○	○	○	×	○	○	×	○	○	×	○	○
						13	13	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
	インプレッサスポーツ	H23.12～	GP2, GP3	FB16	—	未調査	未調査												
			GP6, GP7	FB20	—	未調査	未調査												
	インプレッサスポーツワゴン	H10.09～H12.08	GF8 F,G型	EJ205 (Turbo)	③	未調査	未調査												
		H12.08～H16.04	GG9 A,B,C,D型	EJ20 (NA)	③	未調査	未調査												
		H13.04～H19.06	GG2	EJ15	③	未調査	未調査												
		H13.11～H19.06	GG3	EJ15	③	未調査	未調査												
エクシーガ	H20.06～	YA4	EJ20	③	7	7	○	○	○	×	○	○	×	○	○	×	○	○	
					13	13	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
	H20.06～H22.06	YA5	EJ20 (Turbo)	③	7	7	○	○	○	×	○	○	×	○	○	×	○	○	
		YA9,YAM	EJ20	—	未調査	未調査													
サ	サンバー	H17.11～H24.04	TT2	EN07	④	×	×												
	サンバーディアス	H11.02～H15.11	TV1	EN07 (S/C)	④	×	×												
	ステラ	H18.06～H23.05	RN1,RN2	EN07	③	×	×												
		H23.05～	LA100F,LA110F	KF	—	未調査	未調査												
タ	ディアスワゴン	H17.11～H21.09	TW1	EN07	④	×	×												
		H21.09～	S321N	KF-DET	—	未調査	未調査												
	デックス	H20.11～H24.11	M401F,M411F	K3-VE	—	未調査	未調査												
	トレジア	H22.11～	NSP120X	1NR-FE	②	13	13	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
ハ	フォレスター	H9.02～H12.01	SF5 A,B型	EJ20 (Turbo)	③	×	×												
		H12.01～H14.02	SF5 C型	EJ20 (Turbo)	③	7	7	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×	○	○
			SF9	EJ25	③	×	×												
		H15.02～H16.02	SG5 B型	EJ20 (NA)	③	未調査	未調査												
		H14.02～H17.01	SG5 A,B,C型	EJ20 (Turbo)	③	7	7	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	
		H17.01～H19.08	SG9	EJ25 (Turbo)	③	7	7	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○

OBD II アダプター適合表

平成25年11月現在



本製品はノーマル車両を前提に設計されています。社外ECU装着車両、ECUが純正状態でない車両、ECU周辺から社外電装品の電源を取っている場合などは、正常に動作しません。

※ 複数のディップスイッチ設定がある車種は、設定によって表示できる項目が異なるため、表示項目をご確認のうえ、お好みのディップスイッチ設定の番号を任意で設定してください。

※ OBD2-R2は、OBD2-R1より対応できる車種が増えました。

※ レーダーの電源が切れるまでに数十秒～数分かかる車両があります。

スバル

行	車種	年式	車両型式	エンジン型式	コネクタ 位置	ディップスイッチ設定		回転数	スピード	点火 時期	スロットル 開度	エンジン 水温	吸気 温度	外気 温度	インマニ 圧	ブースト 圧	エンジン 吸気流量	イジェクタ 噴射時間	燃費	
						OBD2-R2	OBD2-R1													
ハ	フォレスター	H19.12～H24.11	SH5	EJ20 (NA)	③	7	7	○	○	○	×	○	○	×	○	○	×	○	○	
			SH9	EJ25 (Turbo)	③	7	7	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○		
			SHJ	FB20	—	未調査	未調査													
		H24.11～	SJ5	FB20	②	13	13	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
					②	15	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			SJG	FA20	②	13	13	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	×	
	ブレオ	H12.10～H22.04	RA1,RA2	EN07	③	×	×													
		H22.04～	L275B,L285B,L275F	KF-VE	—	未調査	未調査													
ラ	ブレオカスタム	H22.04～H25.02	L275F,L285F	KF-VE	—	未調査	未調査													
	ルクラ	H22.04～	L455F,L465F	KF	—	未調査	未調査													
	ルクラカスタム	H22.04～	L455F,L465F	KF	—	未調査	未調査													
	レガシィツーリングワゴン	H10.06～H15.05	BH5	EJ20 (Turbo)	②	7	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	
		H11.05～H15.05	BH5	EJ20 (NA) リーンバーン	②	未調査	未調査													
		H13.05～H15.05	BH5	EJ202 (NA) DOHC	②	未調査	未調査													
		H14.01～H15.05	BHE	EZ30	②	未調査	未調査													
		H15.05～H18.05	BP5	EJ20 (NA)	②	7	7	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×	×	○	○
					EJ20 (Turbo)	②	7	7	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	○	○
		H15.09～H18.05	BPE	EZ30	②	7	7	○	○	○	×	○	○	×	○	○	×	×	○	○
		H18.05～H19.05	BP5	EJ20 (NA)	②	7	7	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×	×	○	○
					EJ20 (Turbo)	②	7	7	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○
		H19.05～H20.05	BP5	EJ20 (Turbo)	②	未調査	未調査													
			BP9	EJ25	②	未調査	未調査													
		H21.05～H25.05	BR9	EJ25 (NA)	②	7	7	○	○	○	×	○	○	×	○	○	×	×	○	○
						②	13	13	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
						②	7	7	○	○	○	×	○	○	×	○	○	×	○	○
					②	13	13	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
	レガシィB4	H10.12～H15.06	BE5	EJ20 (Turbo)	②	7	×	○	○	○	○	○	×	×	○	○	×	○	○	
					EJ20 (NA)	②	未調査	未調査												
H14.01～H15.06		BEE	EZ30	②	未調査	未調査														
		H15.06～H18.05	BL5	EJ20 (NA)	②	未調査	未調査													
				EJ20 (Turbo)	②	未調査	未調査													
H18.05～H20.05		BLE	EZ30	②	7	7	○	○	○	×	○	○	×	○	○	×	×	○	○	
				EJ20 (NA)	②	7	7	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×	○	○	
H21.05～H25.05		BM9	EJ25 (NA)	②	7	7	○	○	○	×	○	○	×	○	○	×	×	○	○	
					②	13	13	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
					②	7	7	○	○	○	×	○	○	×	○	○	×	○	○	
					②	13	13	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
H24.05～		BMG	FA20	—	未調査	未調査														
	BMM	FB25	—	未調査	未調査															

OBD II アダプター適合表

平成25年11月現在

※ 本製品はノーマル車両を前提に設計されています。社外ECU装着車両、ECUが純正状態でない車両、ECU周辺から社外電装品の電源を取っている場合などは、正常に動作しません。

※ 複数のディップスイッチ設定がある車種は、設定によって表示できる項目が異なるため、表示項目をご確認のうえ、お好みのディップスイッチ設定の番号を任意で設定してください。

※ OBD2-R2は、OBD2-R1より対応できる車種が増えました。

スズキ

行	車種	年式	車両型式	エンジン型式	コネクタ 位置	ディップスイッチ設定		回転数	スピード	点火 時期	スロットル 開度	エンジン 水温	吸気 温度	外気 温度	インマニ 圧	ブースト 圧	エンジン 吸気流量	インジェクタ 噴射時間	燃費	
						OBD2-R2	OBD2-R1													
1/A	KEI	H10.10～H12.10	HN21S	K6A (Turbo)	④	×	×													
	KEI SPORTS	H12.10～H14.11	HN22S	K6A (Turbo)	④	未調査	未調査													
	KEI WORKS	H14.11～H16.04	HN22S	K6A (Turbo)	④	9	9	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	
	MRワゴン	H13.12～H18.01	MF21S	K6A (NA)	②	9	9	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○
		H14.06～H18.01	MF21S	K6A (Turbo)	②	9	9	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	
		H18.01～H18.12	MF22S	K6A (NA)	④	9	9	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	
	H23.01～	MF33S	R06A	④	×	×														
ア	アルト	H14.04～H16.09	HA23S	K6A (NA)	②	9	9	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	
		H16.09～H21.12	HA24S	K6A (NA)	②	未調査	未調査													
		H21.12～	HA25S	K6A (NA)	②	未調査	未調査													
	アルトワークス	H10.10～H12.12	HA22S	K6A (Turbo)	②	9	9	○	○	○	×	○	×	○	×	×	×	×	×	
	エスクード	H12.04～H14.11	TL52W	J20A	④	未調査	未調査													
		H14.11～H17.05	TL52W	J20A	④	×	×													
		H17.05～	TD54W	J20A	④	未調査	未調査													
			TD94W	H27A	④	9	9	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	○	
			TDA4W, TDB4W	J24B,N32A	—	未調査	未調査													
	エブリィ	H12.05～H13.09	DA52V	F6A (NA)	②	×	×													
		H13.09～H17.08	DA62V	F6A (NA)	②	未調査	未調査													
	エブリィワゴン	H17.08～	DA64V	K6A (Turbo)	②	14	×	○	○	×	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○
		H13.09～H17.08	DA62W	K6A (Turbo)	②	未調査	未調査													
			H17.08～H19.07	DA64W	K6A (NA)	②	未調査	未調査												
				K6A (Turbo)	②	9	9	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○
		H19.07～	DA64W	K6A (Turbo)	②	14	×	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○
	エリオ	H15.11～H16.07	RD51S	M18A	④	未調査	未調査													
	カ	キャリー	H21.04～H25.08	DA63T	K6A	②	9	9	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×	○	○
		グランドエスクード	H12.12～H17.05	TX92W	H27A	④	未調査	未調査												
	サ	シボレークルーズ	H13.11～H20.07	HR52S,HR82S	M13A,M15A	④	未調査	未調査												
ジムニー		H12.05～H14.01	JB23W 3型	K6A (Turbo)	④	9	9	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	
		H14.01～H16.10	JB23W 4型	K6A (Turbo)	②	9	9	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	
		H16.10～H17.11	JB23W 5型	K6A (Turbo)	②	9	9	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	
		H17.11～H20.06	JB23W 6型	K6A (Turbo)	②	9	9	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	
		H20.06～H24.05	JB23W 7～8型	K6A (Turbo)	⑦	未調査	未調査													
		H24.05～	JB23W 9型	K6A (Turbo)	⑦	14	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	
ジムニーシェラ		H14.01～	JB43W	M13A	④	未調査	未調査													
スイフト		H12.02～H13.04	HT51S	M13A	④	9	9	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	
		H15.06～H16.11	HT81S	M15A	④	未調査	未調査													
		H16.11～H22.09	ZC11S	M13A	④	9	9	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	
			ZC21S	M15A	④	9	9	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	
				ZC31S,ZC71S,ZD11S	M16A,K12B,M13A	④	未調査	未調査												
			H22.09～	ZC72S	K12B	④	14	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○
		ZD72S	K12B	—	未調査	未調査														
スイフトスポーツ		H15.06～H17.09	HT81S	M15A	⑤	9	9	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	
		H17.09～H23.12	ZC31S	M16A	④	9	9	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	
		H23.12～	ZC32S	M16A	④	14	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	
スーパースhia セルボ		H25.03～	MK32S	R06A	④	14	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	
		H18.11～H19.10	HG21S	K6A (Turbo)	④	9	9	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	
	H19.10～H21.12		HG21S	K6A (Turbo)	②	×	×													
	ソリオ	H16.04～H23.01	MA34S	M13A	②	未調査	未調査													
		H23.01～	MA15S	K12B	②	14	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	

OBD II アダプター適合表

平成25年11月現在



本製品はノーマル車両を前提に設計されています。社外ECU装着車両、ECUが純正状態でない車両、ECU周辺から社外電装品の電源を取っている場合などは、正常に動作しません。

※ 複数のディップスイッチ設定がある車種は、設定によって表示できる項目が異なるため、表示項目をご確認のうえ、お好みのディップスイッチ設定の番号を任意で設定してください。

※ OBD2-R2は、OBD2-R1より対応できる車種が増えました。

スズキ

[illegible]

OBDⅡアダプター適合表

平成25年11月現在

- ⚠ 本製品はノーマル車両を前提に設計されています。社外ECU装着車両、ECUが純正状態でない車両、ECU周辺から社外電装品の電源を取っている場合などは、正常に動作しません。
- ※ 複数のディップスイッチ設定がある車種は、設定によって表示できる項目が異なるため、表示項目をご確認のうえ、お好みのディップスイッチ設定の番号を任意で設定してください。
- ※ OBD2-R2は、OBD2-R1より対応できる車種が増えました。

ダイハツ																			
行	車種	年式	車両型式	エンジン型式	コネクタ 位置	ディップスイッチ設定		回転数	スピード	点火 時期	スロットル 開度	エンジン 水温	吸気 温度	外気 温度	インマニ 圧	ブースト 圧	エンジン 吸気流量	インジェクタ 噴射時間	燃費
						OBD2-R2	OBD2-R1												
1/A	COO MAX	H18.05～H25.01	M401S,M402S,M411S	K3-VE,3SZ-VE	③	未調査	未調査												
		H13.11～H17.12	L950S	EF-VE	④	8	8	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○
		H14.05～H17.12	L952S,L962S,L960S	EF-VE	—	未調査	未調査												
		H15.08～	L950S	EF-VE	—	未調査	未調査												
ア	アトレワゴン	H12.08～H17.08	M200G,M201G,M211G	K3-VE	④	未調査	未調査												
			M201G	K3-VET	⑤	8	8	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○
		H12.02～H17.05	S230G	EF (NA)	⑤	未調査	未調査												
		H15.06～H17.05	S220G,S230G	EF-DET	⑤	8	8	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○
エ	エッセ	H17.05～H19.09	S320G,S330G	EF-DET	⑤	未調査	未調査												
		H19.09～	S321G	KF-DET	④	13	13	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	×
		H17.12～H18.12	L235S	KF-VE	④	8	8	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○
		H18.12～H23.09	L235S,L245S	KF-VE	—	未調査	未調査												
カ	コペン	H10.11～H14.07	L800S	EF-SE	③	×	×												
		H14.06～H22.08	L880K	JB-DET	④	8	8	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○
サ	ストーリア ソニカ	H22.08～H24.09	L880K	JB-DET	④	×	×												
		H10.02～H16.06	M110S	EJ-DE	③	×	×												
タ	タント	H18.06～H21.05	L405S,L415S	KF-DET	③	未調査	未調査												
		H15.11～H19.12	L350S	EF-VE	④	8	8	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○
			L350S,L360S	EF-DET	④	未調査	未調査												
		H9.04～H12.05	J100G	HC-EJ	②	×	×												
ナ	ネイキッド	H12.05～H17.11	J102G,J122G	HC-EJ	—	未調査	未調査												
		H10.10～H24.05	J111G	EF-DET	②	×	×												
			J131G	EF-DET	—	未調査	未調査												
		H11.11～H12.10	L750S	EF-VE	②	×	×												
ハ	ブーン	H13.07～H16.04	L750S	EF-DET	⑤	8	8	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○
		H16.06～H17.12	M301S	K3-VE	②	8	8	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○
			M300S,M312S	1KR-FE	②	未調査	未調査												
		H22.10～	M600S,M601S,M610S	1KR-FE	②	未調査	未調査												
マ	ミラ	H10.10～H14.12	L700V	EF-SE	④	×	×												
			L710S	EF-SE	④	8	8	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	×
		H16.02～H18.12	L250V	EF-VE	④	8	8	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○
		H18.12～H19.12	L275S/285S	EF-VE	②	13	13	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	×
	ミラ アヴィ	H14.12～H18.12	L250S,L260S	EF-VE	④	8	8	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○
				EF-DET	④	未調査	未調査												
	ミラ イース	H23.09～	LA300S	KF	④	13	13	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○
	ミラ カスタム	H18.12～	L275S,L285S	KF-DET	②	未調査	未調査												
	ミラ ココア	H21.08～	L675S,L685S	KF	②	13	13	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	×
	ミラ ジーノ	H11.03～H11.11	L700S,L710S	EF-VE	②	×	×												
		H12.10～H16.11	L700S	EF-VE	④	8	8	○	○	○	×	○	○	×	○	○	×	○	○
		H16.11～H18.09	L650S,L660S	EF-VE	③	未調査	未調査												
		H18.09～H21.04	L650S,L660S	EF-VE	③	8	8	○	○	○	×	○	○	×	○	○	×	○	○
	ムーヴ	H10.10～H13.10	L900S	EF-VE	③	×	×												
		H13.10～H14.10	L902S,L912S	JB-DET	④	未調査	未調査												
			L900S,L910S	EF-DET	④	8	8	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○
		H14.10～H15.12	L150S	EF-VE	④	8	8	○	○	○	×	○	○	×	○	○	×	○	○
			L152S	JB-DET	④	8	8	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○
			L160S	EF-VE	④	8	8	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○
ム	ムーヴコンテ	H18.10～H20.12	L175S,L185S	KF-DET	②	13	13	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	×
		H24.05～	LA100S	KF	④	13	13	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○

OBD II アダプター適合表

平成25年11月現在



本製品はノーマル車両を前提に設計されています。社外ECU装着車両、ECUが純正状態でない車両、ECU周辺から社外電装品の電源を取っている場合などは、正常に動作しません。

※ 複数のディップスイッチ設定がある車種は、設定によって表示できる項目が異なるため、表示項目をご確認のうえ、お好みのディップスイッチ設定の番号を任意で設定してください。

※ OBD2-R2は、OBD2-R1より対応できる車種が増えました。

ダイハツ

[illegible]